

PANEL FOTOGRÁFICO

**"REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE
RACK DE TUBERÍA EN PLANTA IQUITOS "**

MAYO - 2019

PATIO DE MANIOBRAS



Imagen N°01: Se observa el deterioro considerable en el pavimento

PATIO DE MANIOBRAS



Imagen N°02: Se observa el empozamiento de agua pluvial en el pavimento

ZONAS DE DISPENSADORES



Imagen N°03: Se observa un gran deterioro en el pavimento lo que ocasiona acumulación de agua de lluvia, lo que significa además de la poca calidad de la infraestructura vial un foco de posibles enfermedades transmitidas por vectores.

ZONAS DE DISPENSADORES



Imagen N°04: Otra vista de la gran acumulación de aguas que se vienen generando actualmente en la planta de ventas.

ZONAS DE DISPENSADORES



Imagen N°05: Vista del área de dispensadores protegida por cinta de seguridad para alertar al personal y a visitantes.

ZONAS DE DISPENSADORES



Imagen N°06: Vista panorámica del área de dispensadores, se puede apreciar mejor el área afectada por el deterioro del pavimento.

PATIO DE MANIOBRAS



Imagen N°07: Vista panorámica del patio de maniobras, obsérvese el agrietamiento del pavimento.

PATIO DE MANIOBRAS



Imagen N°08: En la imagen se puede ver que el pavimento a sufrido gran daño y no presta las condiciones para un buen circulación de los vehículos .